

Laboratorium Badań Chemicznych, Ochrony Środowiska,
Mechaniki Gruntów, Kruszyw i Skał
tel/fax. 71 344 96 70, laboratorium@pg-proxima.pl
www.laboratorium-proxima.pl

**Sprawozdanie z badań
kruszywa
nr: 78/20/G/2**

Data: 10.08.2020

*Temat/ Obiekt badany	: Kopalnia Piasku Kilianów III		
Miejsce poboru próbek	: Ściana Północna kanał 9		
Zleceniodawca	: GEO SUPPORT Jan Popiel ul. Ryszarda Wagnera 19/18, 52-129 Wrocław		
*Data poboru próbek	: 13.07.2020 r	Data dostarczenia próbek	: 13.07.2020 r.
*Rodzaj próbki	: kruszywo	Laboratoryjny numer próbki	: 78/20/G/485
*Próbka pobrana przez : Sebastian Olech			
*Oznaczenie próbki	: Brak danych		
*Metodyka poboru	: Brak danych		
*Niepewność poboru próbki	: Brak danych		

Badany parametr/ Metodyka	Badana frakcja	Symbol	Jednostka	Wynik
Mrozoodporność w wodzie 10-cykli wg PN-EN 1367-1: 2001 + Ap1:2004 ¹⁾	4/8 mm	F	%	1,1
	8/16 mm			1,3

¹⁾ Norma wycofana z katalogu norm PKN dnia 18.04.2007 zastąpiona normą w języku angielskim

SPECJALISTA GEOLOG


mgr Diana Nowak
Autoryzował

KIEROWNIK LABORATORIUM


mgr inż. Magdalena Wartecka
Zatwierdził

Uwagi:

- Wyniki dotyczą wyłącznie próbek dostarczonej do badań
- *Dane deklarowane przez Zleceniodawcę
- Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie z badań nie powinno być powielane inaczej jak tylko w całości
- Laboratorium deklaruje możliwość przyjęcia skarg w terminie do 14 dni od dnia przekazania wyników badań
- Zamieszczone wyniki badań nie są objęte akredytacją